



SUPERMAX PRETA

CANO EXTRALONGO

CA: 28.490

Código: CELSF503

Validade: 13/10/2025

Simbologia: OB, SRA, I, FO

Normas Técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015
/ 20347:2015 / BS EN 50321:2018

Altura de Cano: 36 cm / cano extra longo

Peso Médio*: 1,94 Kg

Espessura do Solado: 6 mm

Superfície do Cabedal: Fosco

Forração: Sem meia

Cor Cano: Preta

Cor Sola: Preta

Caixa: 5 pares

Tamanho da caixa: 55x32x33 (C x L x A)

Embalagem: Sacola plástica

NCM: 6401.9200

Numeração: 38/9, 40, 41, 42, 43, 44, 45/6



Descrição:

Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC, na cor preta, solado em PVC antiderrapante, acabamento interior sem forração.

Proteção:

- Calçado isolante elétrico (I)
- Classe elétrica 00 - 500 V (CA)
- Solado com espessura extra e proteção lateral contra agentes escoriantes
- Desenho da sola (tratorado) ajuda a não acumular sujeira

Conforto:

Forte, robusta e de fácil limpeza.

Durabilidade:

Combinação única de PVC, borracha nitrílica e polímeros especiais traz mais durabilidade que o PVC tradicional.

Ambientes indicados:

Construção civil, campo, mineração, galerias, postos de combustível e trabalhos pesados.

Indicação de uso:

- Indicada para uso eletricitista em pequenos reparos e baixas voltagens.
- Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e

escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

II) Resistente ao óleo combustível (solado) (FO).

Restrições:

Não utilizar em operações de combate a incêndio.

Instruções de higienização, manutenção e armazenamento:

- Antes de cada uso uma avaliação visual deve ser feita, se forem detectados danos mecânicos, químicos ou rachaduras leves, o calçado não deve ser utilizado.
- A bota não deve ser utilizada em situações em que haja risco de corte, perfuração, agressão mecânica ou química que possa reduzir parcialmente suas propriedades isolantes.
- Em caso de sujeira ou contaminação (piche, tinta, etc.), a higienização deve ser feita após o uso da bota, com água e sabão neutro, deixando-a secar naturalmente sem incidência de sol ou calor artificial.
- Para maior durabilidade após uso, mantenha sempre sua bota limpa e seca.
- O calçado deve ser armazenado antes do primeiro uso e entre usos sucessivos em uma caixa ou recipiente, não deve ser comprimido, dobrado ou armazenado perto de qualquer fonte de calor.



Não deve ser exposto por longos períodos à luz solar, luz artificial ou outras fontes de ozônio.

Recomenda-se que a temperatura de armazenamento seja mantida na faixa (20° ± 15)°C.

- O prazo de validade para armazenagem é de até 1825 dias (cinco anos), sendo recomendável manter o produto em local seco, arejado e livre de calor excessivo e umidade;

• O usuário deve verificar se a classe do calçado corresponde a tensão nominal que é provável que encontre durante o uso.

*Peso da numeração média da grade de numeração.